

Manual / instrukcja obsługi

OK-04.0111

Puller for chassis with reversible hammer, 9 pcs,
VIBRO SYSTEM

Zestaw ściągaczy do kół pasowych i podwozia z młotem rewersyjnym, 9 cz, VIBRO SYSTEM


OK-04.0112

Puller for chassis without reversible hammer, 7 pcs, VIBRO SYSTEM

Zestaw ściągaczy do kół pasowych i podwozia bez młota rewersyjnego, 7 cz, VIBRO SYSTEM



Components / skład



OK-04.0111

- A. Adaptor 1/2" UNC (M)-5/8" UNC (F)
- B. Adaptor 1/2" UNC (F)-5/8" UNC (F)
- C. 2 leg long reach puller
- D. Universal flat blade puller
- E. J-hook puller
- F. Seal puller
- G. Adjustable inner driveshaft puller
- H. Air hammer extractor (only in OK-04.0111)
- I. Punch for H (only in OK-04.0111)

OK-04.0112 - H and I parts not included

OK-04.0111

- A. Adapter 1/2 "UNC (M) -5/8" UNC (F)
- B. Adapter 1/2 "UNC (F) -5/8" UNC (F)
- C. Ściągacz 2-ramienny, długi
- D. Uniwersalny ściągacz z płaskim ostrzem
- E. Ściągacz do haków J.
- F. Ściągacz uszczelek
- G. Regulowany ściągacz wewnętrzny wału napędowego
- H. Ściągacz z młotem bezwładnościowym (tylko w OK-04.0111)
- I. Bijak dla H (tylko do OK-04.0111)

OK-04.0112 – nie zawiera części H i I

INTRODUCTION


The set is used for percussive pulling out of the undercarriage elements by means of cooperation with the ROOKS OK-04.0100 pneumatic hammer (sold separately)
Ideal for extracting pipes, pins, drive shafts, bearings and seals, pulleys, bushings, mandrels and pins.

The kit is a project registered in the EU.

ZAPOZNANIE

Zestaw służy do uderowego wyciągania elementów podwozia za pomocą współpracy z młotem pneumatycznym ROOKS OK-04.0100 (do dokupienia osobno)
Idealny do wyciągania rur, sworzni, wałów napędowych, łożysk i uszczelek, kół pasowych, tulei, trzpieni i bolców.

Zestaw jest projektem zarejestrowanym w UE.



WARNING!

Always use grease on each thread when working. Lack of grease can destroy the tool.

The H slide puller can be purchased separately, or you can use it from the VIBRO kit for injectors (OK-05.0030)

Always check the tightness of threaded connections. Tighten the locknuts and threads with a torque of approx. 20 Nm. Working with loosened threads is not permitted as this may damage the tool.

UWAGA!

Zawsze używaj smaru na każdym gwincie podczas pracy urządzeniem. Brak smaru może być przyczyną zniszczenia narzędzia.

Ściągacz bezwładnościowy H możesz dokupić osobno, lub użyć go z zestawu VIBRO do wtryskiwaczy (OK-05.0030)

Zawsze kontroluj dokręcenie połączeń gwintowych. Nakrętki kontrujące i gwinty dokręcaj z momentem ok 20 Nm. Praca z poluzowanymi gwintami jest niedopuszczalna, ponieważ może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia.

