


USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI / BEDIENUNGSANLEITUNG

OK-03.0027

Automotive refractometer for batteries and operating fluids
 Refraktometr samochodowy do akumulatora i płynów eksploatacyjnych
 Kfz-Refraktometer für Batterien und Betriebsflüssigkeiten

EN CONSTRUCTION PL BUDOWA DE WERKZEUGBAU



	EN	PL	DE
1	Light plate and prism	Płytką świetlna i pryzma	Lichtplatte und Prisma
2	Calibration screw	Śruba do kalibracji	Kalibrierschraube
3	Rubber cover	Ośłona gumowa	Gummiabdeckung
4	Focus adjustment	Regulacja ostrości	Fokuseinstellung
5	Speculum	Wziernik	Spekulum

EN


APPLICATION

A refractometer is a measuring device that precisely determines the physical properties of automotive liquids by measuring the refractive index at the medium boundary. This allows you to check the battery charge level, the freezing point of the coolants (glycols and ethanol) and the freezing point of the windscreen washer fluid.


SAFETY INFORMATION

When taking a sample of the fluid, especially the electrolyte, be extremely careful and use protective measures against corrosive substances, such as gloves and goggles. Clean the prism after each measurement with a clean, soft cloth. Do not allow the refractometer to close and wet, and do not test abrasive, undiluted and corrosive media that may scratch the prism.

CALIBRATION AND OPERATION




1. The temperature of the medium and the environment must be the same. The recommended measurement temperature is 20°C. For the first use and a temperature change of 5°C, calibration must be performed. Use distilled water for this. Spread a few drops of water over the pile. Do the same for factor testing.



4. The water or the test medium will have a clear border. The top will be blue and the bottom white. We call it the waterline. When calibrating, adjust the scale so that ZERO is in the water line. The adjustment screw is located above the prism.



2. The water or the medium must be distributed evenly, without drops and without air bubbles.



5. Use the appropriate scale on the prism when measuring vehicle fluid factors. Sequentially from the left is the test scale:
- electrolyte density (kg/l),
 - freezing point of the coolant: propylene and ethylene,
 - washer fluid freezing point.



3. Hold the refractometer with the speculum over your eye while looking against the light.

PL


ZASTOSOWANIE

Refraktometr jest urządzeniem pomiarowym, które precyzyjnie określa właściwości fizyczne cieczy samochodowych za pomocą pomiaru współczynnika załamania światła na granicy ośrodków. Dzięki temu można zbadać poziom naładowania akumulatora, temperaturę zamarzania płynów chłodniczych (glikole i etanol) oraz temperaturę zamarzania płynu do spryskiwaczy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas pobierania próbki płynu, a w szczególności elektrolitu, zachowuj szczególną ostrożność i stosuj środki ochrony przed substancjami żrącymi, takie jak rękawice i okulary ochronne. Wyczyść pryzmat po każdym pomiarze czystą, miękką szmatką. Nie dopuszczaj do zamknięcia i zawilgocenia refraktometru oraz nie badaj czynników ściernych, nierozcieńczonych i żrących, które mogą spowodować zarysowanie pryzmatu.



KALIBRACJA I OBSŁUGA



1. Temperatura czynnika i otoczenia muszą być jednakowe. Zalecana temperatura pomiaru to 20°C. Przy pierwszym użyciu oraz zmianie temperatury o 5°C należy wykonać kalibrację. Użyj do tego wody destylowanej. Rozprowadź kilka kropel wody na pryzmie. Tak samo postępuj przy badaniu czynnika.

2. Woda lub czynnik muszą być rozprowadzone równomiernie, bez kropeł oraz bez pęcherzy powietrza.

3. Przyłóż refraktometr wziernikiem do oka, patrząc pod światło.



4. Woda lub badany czynnik będzie miał wyraźną granicę. Góra będzie w kolorze niebieskim, dół w kolorze białym. Nazywamy ją linią wody. Podczas kalibracji wyreguluj skalę tak, żeby ZERO znajdowało się na linii wody. Do regulacji służy śruba regulacyjna umieszczona nad pryzmatem.

5. Podczas wykonywania pomiarów czynników płynów samochodowych używaj odpowiedniej skali widocznej na pryzmacie. Kolejno od lewej strony znajduje się skala do badania:

- gęstości elektrolitu (kg/l),
- temperatury zamarzania płynu chłodniczego: propylenu oraz etylenu,
- temperatury zamarzania płynu spryskiwacza.

DE


ANWENDUNG

Ein Refraktometer ist ein Messgerät, das die physikalischen Eigenschaften von Fahrzeugflüssigkeiten durch Messung des Brechungsindex an der Mediengrenze präzise bestimmt. Damit können der Batterieladestatus, der Gefrierpunkt von Kühlmitteln (Glykole und Ethanol) und der Gefrierpunkt der Scheibenwaschflüssigkeit untersucht werden.

SICHERHEITSMITTEILUNG

Seien Sie bei der Entnahme einer Probe der Flüssigkeit, insbesondere des Elektrolyten, äußerst vorsichtig und verwenden Sie Schutzmaßnahmen gegen ätzende Stoffe, wie Handschuhe und Schutzbrille. Reinigen Sie das Prisma nach jeder Messung mit einem sauberen, weichen Tuch. Lassen Sie das Refraktometer nicht schließen und nass werden und testen Sie keine abrasiven, unverdünnten und korrosiven Medien, die das Prisma zerkratzen könnten.



KALIBRIERUNG UND BETRIEB



1. Die Temperatur des Mediums und der Umgebung müssen gleich sein. Die empfohlene Messtemperatur beträgt 20°C. Bei der ersten Verwendung und einer Temperaturänderung von 5°C muss eine Kalibrierung durchgeführt werden. Verwenden Sie dazu destilliertes Wasser. Verteile ein paar Tropfen Wasser über den Haufen. Machen Sie dasselbe für Faktortests.

2. Das Wasser bzw. das Medium muss gleichmäßig, ohne Tropfen und ohne Luftblasen verteilt werden.

3. Halten Sie das Refraktometer mit dem Spekulum über Ihr Auge, während Sie gegen das Licht schauen.



4. Das Wasser bzw. das Testmedium hat einen klaren Rand. Die Oberseite wird blau und die Unterseite weiß sein. Wir nennen es die Wasserlinie. Justieren Sie beim Kalibrieren die Skala so, dass sich NULL in der Wasserlinie befindet. Die Einstellschraube befindet sich über dem Prisma.

5. Verwenden Sie beim Messen der Fahrzeugflüssigkeitsfaktoren die entsprechende Skala auf dem Prisma. Der Reihe nach von der linken Seite ist die Testskala:

- elektrolytdichte (kg/l),
- gefrierpunkt des Kühlmittels: Propylen und Ethylen,
- gefrierpunkt der Waschflüssigkeit.

CE CERTIFICATE / CERTYFIKAT / ZERTIFIKAT

DECLARATION OF CONFORMITY / DEKLARACJA ZGODNOŚCI / EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We/ My / Wir: Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska

declare with full responsibility that the device / oświadczamy, że urządzenie / erklären, dass das Gerät: **Automotive refractometer / Refraktometer samochodowy / Refraktometer**

Model: OK-03.0027

to which this declaration applies, complies with the following normative documents / którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z poniższymi dokumentami normatywnymi / auf die sich diese Erklärung bezieht, den untenstehenden normativen Dokumenten entspricht: **• Electromagnetic Directive / Dyrektywa elektromagnetyczna / Elektromagnetische Richtlinie: 2014/30/EU**

And it is compliant with EN standards / I jest zgodny ze standardami EN / Und es ist konform mit den EN-Normen: **• EN 61326-1:2013**

Responsible person / Osoba odpowiedzialna / Verantwortlich:
Name, surname / Imię i nazwisko / Vorname Familienname:
Szymon Zawada
Position / Stanowisko / Position: ROOKS Development
Director / Dyrektor rozwoju ROOKS / ROOKS-Entwicklungsleiter
Note: This declaration loses its validity if technical or operational modifications are made without the manufacturer's consent.

Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli bez zgody producenta wprowadzone zostaną modyfikacje techniczne lub operacyjne.

Hinweis: Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn technische oder betriebliche Änderungen ohne Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden.

Podpis / Signature

Data i miejsce:
Date and place:
Domasław, 01.07.2021